

ユーザー各位

IJCAD Mechanical+ 2021 SP0.1

アップデート概要

2021年10月

インテリジャパン株式会社は、2021年10月26日に IJCAD Mechanical+ 2021 のアップデート版である IJCAD Mechanical+ 2021 SP0.1(Mech Build: 210604)をリリースいたしました。

本資料では、アップデートにて新しくなった点をご案内いたします。

目次

不具合の改善	3
★断面 2 次モーメントで、特定の形状にて面積の計算に誤りがある不具合を 改善	3
★断面 2 次モーメントで、特定の形状にて領域を認識できない不具合を改善.....	3
＜IJCAD Mechanical/Mechanical+ に関するお問い合わせ窓口＞	4


画面は開発中のものにつき、製品とは異なる場合があります。

★ マークは、IJCAD Mechanical/Mechanical+ 特有の機能です。


不具合の改善

★断面 2 次モーメントで、特定の形状にて面積の計算に誤りがある不具合を改善

断面 2 次モーメントで以下の形状を含む断面を指定したときに、面積の計算に誤りがある不具合を改善しました。



断面 2 次モーメントの値は面積をもとに求めるため、過去バージョンでは断面 2 次モーメントの結果 (I1,I2) の結果に誤りがありました。



左：今回リリース版の結果 右：過去リリース版の結果

★断面 2 次モーメントで、特定の形状にて領域を認識できない不具合を改善

断面 2 次モーメントで特定の形状の断面を指定したとき、領域が認識されずコマンドが終了する不具合を改善しました。

< IJCAD Mechanical/Mechanical+ に関するお問い合わせ窓口 >

システムメトリックス株式会社

ウェブサイト : <https://www.ijcad.jp/>

電話 : 名古屋（本社）：052-219-8831 / 東京：03-3537-3282 / 神戸：078-599-8425